

Gunson®

Elektronische autostethoscoop



Part No. 77109

Instructies



When you have finished with this packaging please recycle it

www.gunson.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear & tear are excluded as are consumable items & abuse.

77109

Elektronische autostethoscoop

Helpt bij foutdiagnose en het bepalen van defecte componenten. De exacte locatie van een defecte component is soms moeilijk te bepalen daar het geluid zich verplaatst langs de nokkappen, enz. Deze zeer gevoelige elektronische stethoscoop zal helpen het exacte gebied van door een defect veroorzaakt geluid te bepalen.

Kan worden gebruikt op nokkappen, cilinderkoppen, wisselstroomdynamo's, waterpompen, airconditioningcompressoren, tandwielkasten, enz.

CE-gecertificeerd

In navolging van RoHS



Werking

1. Open het batterijcompartiment aan de achterkant van de versterker en installeer een 9 V batterij (niet meegeleverd).
2. Assembleer de sonde op de versterker door hem erop te schroeven. Zet vast door de gekartelde moer vast te draaien.
3. Steek de stekker van de koptelefoon in de bus in de basis van de versterker.
4. Schakel in door de aan/uit/volumeschakelaar te draaien. Wanneer de rode LED niet gaat branden, controleer dan de batterij-aansluitingen.
5. Pas de schakelaar aan om het zuiverste geluid te produceren met de minst mogelijke hoeveelheid achtergrondgeluid. Start vanaf ongeveer halweg en pas omhoog of omlaag aan om het beste compromis te krijgen tussen defectgeluid en achtergrondgeluid.
6. Schakel na gebruik uit om de batterij te sparen. Verwijder de batterij wanneer het gereedschap gedurende enige tijd niet gebruikt zal worden.



Safety First. Be Protected.

Voorzorgsmaatregelen:

- Handhaaf alle gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen tijdens werkzaamheden in de buurt van een draaiende motor. Als u lang haar hebt, bind het vast. Vermijd het dragen van kleding met losse uiteinden of veters. Verwijder uw sieraden, stropdas en alle andere dingen die in de bewegende delen van de motor kunnen komen.
- Draag geschikte oogbescherming.
- Het gereedschap is niet waterdicht.
- Het gereedschap niet bewaren in een gebied met hoge vochtigheid of temperatuur.

